

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DEL SEGUNDO LEVANTAMIENTO FÍSICO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO.

En la ciudad de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, siendo las nueve horas del día seis de septiembre del año dos mil veintiuno, estando presentes en las oficinas que ocupa la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza, sito en Av. Océano Pacífico No. 80, Col. Lomas Lindas, C.P. 52947, Atizapán de Zaragoza, México, se procederá a iniciar la salida a los recorridos desde el citado Organismo para la inspección física de los inmuebles de la Ruta 1 de 7 de acuerdo al listado proporcionado por el Departamento de Control Patrimonial, por la Contraloría Interna el L.C. Miguel Ángel Coyote Juárez, Coordinador de Auditoría Financiera y Administrativa, la L.I. Patricia Albino Martínez, Asistente Administrativo, adscrita a la Coordinación de Auditoría Financiera y Administrativa, los C.C. Miguel Ángel Zarate Olvera, Javier González Hernández personal adscrito al Departamento de Control Patrimonial, María Belem Jiménez Carbajal adscrita a la Coordinación Jurídica, y Miguel Ángel Muñoz Fragozo, personal adscrito a la Coordinación de Proyectos; se reunieron con el objeto de dar inicio al segundo levantamiento físico y actualización del inventario de bienes inmuebles correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos jurídicos del Capítulo XII "Del Inventario General de Bienes Inmuebles", XIV "Del Levantamiento Físico" publicados en la Gaceta del Gobierno el once de julio del dos mil trece, número nueve.

ANTECEDENTES

Que mediante Oficio Número SAPASA/CP/MAZO/427/2021 de fecha 25 de agosto de 2021, el Jefe del Departamento de Control Patrimonial, dio a conocer al Órgano de Control Interno los nombres de los servidores públicos que participarán en el segundo levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles del ejercicio fiscal 2021, asimismo, mediante CIRCULAR NO. CI/011/2021 emitida por la Contraloría Interna de fecha 31 de agosto de 2021, se dio a conocer a todas las unidades administrativas del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza, las bases generales para la realización de dicho levantamiento físico, de acuerdo con lo que se establece en el Vigésimo Noveno, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México. Toda vez que se realizará la inspección física en 177 inmuebles, conformado por 7 rutas de acuerdo a la distribución en los listados proporcionados por el Departamento de Control Patrimonial, y que se encuentran ubicados dentro de la zona geográfica que ocupa el Municipio de Atizapán de Zaragoza.



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Asimismo y conforme a lo establecido en la (Décima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza, celebrada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno).

HECHOS

Así también y en cumplimiento al Trigésimo Noveno Lineamiento del citado ordenamiento, el equipo de trabajo integrado por el L.C. Miguel Ángel Coyote Juárez, Coordinador de Auditoría Financiera y Administrativa, la L.I. Patricia Albino Martínez, adscrita a la Coordinación de Auditoría financiera y Administrativa, los C.C. Miguel Ángel Zarate Olvera, Javier González Hernández, personal adscrito al Departamento de Control Patrimonial, María Belem Jiménez Carbajal adscrita a la Coordinación Jurídica, y Miguel Ángel Muñoz Fragozo, personal adscrito a la Coordinación de Proyectos; se llevó a cabo el levantamiento físico y actualización del inventario de los bienes inmuebles recorridos, emitiéndose las siguientes observaciones pertinentes hechas la mayoría desde el 2° inventario de 2020 de cada inmueble visitado como se plasma en la tabla del resultado de la Ruta 1 de 7 con 27 instalaciones de inmuebles visitados, señalizados por número de inventario, no. consecutivo, nombre de instalación y dirección, de acuerdo al listado emitido por el Departamento de Control Patrimonial:

RUTA 1

| NO. DE INV. | NO. CONSEC. | NOMBRE DE INSTALACIÓN | DIRECCIÓN | OBSERVACIONES |
|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 1 | OFICINAS CENTRALES SAPASA | AV. OCÉANO PACÍFICO NO. 80, COL. LOMAS LINDAS. | SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES DE LAS ORICINAS CENTRALES. |
| 95 | 2 | TANQUE B1, DEPTO. ELECTROMECAÁNICO | AV. OCÉANO PACÍFICO S/N, COL. LOMAS LINDAS. | SE SIGUE SIN CORREGIR LA DIRECCIÓN EN LISTADO, FALTA AGREGAR EL NÚMERO 75, ES TANQUE ATIZAPÁN 1. FALTA LIMPIEZA AL INTERIOR DE LOS ALREDEDORES DE LA INSTALACIÓN EN GENERAL, DESMALEZAR, DA MAL ASPECTO, PUEDE OCASIONAR FAUNA NOCIVA (MAQUINARIA, TRONCOS, PEDACERÍA DE MADERA Y MANGUERAS, TUBOS, CODOS, SILLÓN, ENVASES, ASÍ COMO PINTAR); PUEDE OCASIONAR ALGÚN ACCIDENTE. ESTÁ INTEGRADO POR LA CASETA DE CLORACIÓN, LA DE OPERACIÓN DEL AGUA, HAY MAQUINARIA QUE SE TIENE EN DESUSO, ÁREA DE PIEZAS ESPECIALES, ÁREA DE REBOMBO EN LA PARTE TRASERA HASTA EL FONDO, HACE TIEMPO QUE YA NO FUNCIONA. |
| 49 | 3 | POZO LOMAS LINDAS | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, COL. LOMAS LINDAS. | FALTA DE LIMPIEZA A LOS ALREDEDORES DEL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN, HAY CACHIVACHE DE (BOLSAS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO, LATAS, CASCOS DE VIDRIO, PEDACERÍA DE TUBOS, ETC.); CAUSAN FAUNA NOCIVA, ADEMÁS DE UN MAL ASPECTO A LA INSTALACIÓN; AGREGAR CONCERTINA ARRIBA DE LA PUERTA PRINCIPAL EN LA PARTE ALTA, PARA MAYOR SEGURIDAD. |
| 35 | 4 | POZO EL PEDREGAL | AV. EL BRILLANTE S/N, COL. EL PEDREGAL | SIGUE SIN ROTULARSE EL NOMBRE DE LA INSTALACIÓN, CONDICIONES EN GENERAL, BUENAS DEL PREDIO. |
| 102 | 5 | TANQUE EL PEDREGAL | MAR DE CRETA S/N, MZA.3, LOTE 16, FRACC. LOMAS LINDAS | SIGUE SIN ROTULARSE EL NOMBRE DE LA INSTALACIÓN, TERMINAR DE PINTAR EL TANQUE DESMALEZAR ALREDEDORES DEL INTERIOR, ENMALLAR PARA DELIMITAR ESPACIO ENTRE LOS PREDIOS CONTIGUOS. PROBABLE INVASIÓN CON UN CUARTO PROVISIONAL AL FONDO DE LA INSTALACIÓN. HAY FISURA EN EL TANQUE. LO QUE OCASIONA FUGA DE AGUA EN LA PARTE LATERAL DEL MISMO, ENTERADO EL SUPERVISOR MARCOS MONTAÑO BALTAZAR. |

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| NO. DE INV. | NO. CONSEC. | NOMBRE DE INSTALACIÓN | DIRECCIÓN | OBSERVACIONES |
|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94 | 6 | TANQUE Y REBOMBEO ATIZAPÁN II | AV. OCEANO PACÍFICO S/N, COL. LOMAS LINDAS. | FALTA DE LIMPIEZA A LOS ALREDEDORES DEL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN, HAY CACHIVACHE DE (BOLSAS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO, LATAS, CASCOS DE VIDRIO, PEDACERÍA DE TUBOS, ETC.); CAUSAN FAUNA NOCIVA, ADEMÁS DE UN MAL ASPECTO A LA INSTALACIÓN; AGREGAR CONCERTINA ARRIBA DE LA PUERTA PRINCIPAL EN LA PARTE ALTA, PARA MAYOR SEGURIDAD. |
| 50 | 7 | POZO LÓPEZ MATEOS I | CHIAPAS Y CARR. VILLA NICOLÁS ROMERO, COL. LOS OLIVOS. | SIGUE SIN ROTULARSE EL NOMBRE DE LA INSTALACIÓN, CONDICIONES EN GENERAL BUENAS DEL PREDIO. |
| 51 | 8 | POZO LÓPEZ MATEOS II | CHIAPAS Y TABASCO S/N, COL. LOS OLIVOS. | SIGUE SIN ROTULARSE EL NOMBRE DE LA INSTALACIÓN, TERMINAR DE PINTAR EL TANQUE, DESMALEZAR ALREDEDORES DEL INTERIOR, ENMALLAR PARA DELIMITAR ESPACIO ENTRE LOS PREDIOS CONTIGUOS. PROBABLE INVASIÓN CON UN CUARTO PROVISIONAL AL FONDO DE LA INSTALACIÓN. HAY FISURA EN EL TANQUE. LO QUE OCASIONA FUGA DE AGUA EN LA PARTE LATERAL DEL MISMO, ENTERADO EL SUPERVISOR MARCOS MONTAÑO BALTAZAR. |
| 151 | 9 | TANQUE Y REBOMBEO LÓPEZ MATEOS P/A | MICHOACÁN Y ACTOPAN S/N, COL. LÓPEZ MATEOS | SIGUE SIN ROTULARSE, FALTA PINTAR EL EXTERIOR, ASÍ COMO ALGUNAS PARTES DEL INTERIOR, ESTÁ EN DOBLE DE MATERIAL DE CASCAJO, AL EXTERIOR, ASÍ COMO AL INTERIOR AL FONDO EN LOS ALREDORES DEL TANQUE, CADA VEZ MAS ESTRECHO EL ACCESO, NO SE VISUALIZA LA INSTALACIÓN A SIMPLE VISTA, DEMASIADO BACHE PARA ACCESAR, SE REQUIERE ENMALLAR PARA DELIMITAR CON LOS PREDIOS CONTIGUOS, DESHIERBAR INTERIOR Y EXTERIOR, ES PROPICIO POR TEMPORADA FLORA Y FAUNA NOCIVA, UN MAL ASPECTO, SE OBSERVAN VARIAS FILTRACIONES EN LA PARED DEL TANQUE, PEDACERÍA DE TUBOS, DE MADERA, ENTERADO EL SUPERVISOR MARCOS MONTAÑO BALTAZAR. |
| 104 | 10 | TANQUE ELEVADO EX HACIENDA EL PEDREGAL | BLVD. UNIVERSITARIO S/N, COL. REAL DEL PEDREGAL, DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO. | SIGUE SIN ROTULARSE NOMBRE DE LA INSTALACIÓN. |
| 17 | 11 | PLANTA DE TRATAMIENTO SAN JAVIER | BLVD. UNIVERSITARIO, DENTRO DEL TIRADERO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. | ROTULAR EL NOMBRE COMPLETO DE LA INSTALACIÓN, CONDICIONES DEL PREDIO BUENAS, FALTA LIMPIEZA AL FONDO DE LA MISMA, VIVIENDA AL INTERIOR, INTEGRADO POR CINCO PERSONAS, VIVE MARCOS MONTAÑO BALTAZAR, ATIENDE ESPOSA NANCY ALPIZAR QUINTANA. |
| 65 | 12 | POZO Y REBOMBEO SAN JAVIER | BLVD. UNIVERSITARIO, DENTRO DEL RELLENO SANITARIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | FALTA COMPLEMENTAR NOMBRE DE LA MISMA EN EL ROTULADO, CONDICIONES EN GENERAL DE LA INSTALACIÓN BUENAS. |
| 67 | 13 | POZO, TANQUE Y REBOMBEO EMILIANO ZAPATA | CARRETERA ATIZAPÁN S/N NICOLÁS ROMERO | FALTA PINTADO Y ROTULADO DEL TANQUE ELEVADO, ENMALLADO PARA DELIMITAR COLINDANCIAS Y VERIFICAR ESTATUS DEL PREDIO YA QUE TIENE AL INTERIOR HAY UNA SECCIÓN CON JUEGOS METÁLICOS (COLUMPIO, RESBALADILLA, UN SUBE Y BAJA, A UN COSTADO UNA TECHUMBRE DE LÁMINA DE APROXIMADAMENTE 3 POR 7 METROS CUADRADOS Y UNA BASE DE CEMENTO PARA ASAR CARNES). ACCESO POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO, DA ACCESO EL VIGILANTE DEL MISMO, HA UN COSTADO DE LA CASETA DE VIGILANCIA, AL INTERIOR HAY OTRA PUERTA QUE COMUNICA CON EL PREDIO. |
| 38 | 14 | POZO EL CAMPANARIO | CDA. DE MANFREDI, COL. EL PEDREGAL. | VERIFICAR SITUACIÓN DE INSTALACIÓN, CERRADO, NO HUBO ACCESO AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES. |
| 3 | 15 | CAJA ROMPEDORA | AV. OCEANO PACÍFICO NO. 121, COL. LOMAS LINDAS. | FALTA PINTADO Y ROTULADO, AL INTERIOR COMO EXTERIOR, IMPERMEABILIZAR, ARREGLAR LA MALLA DE PROTECCIÓN ESTA CAÍDA; ASÍ COMO UNA LIMPIEZA EN LOS ALREDEDORES DE LA INSTALACIÓN, ACCESO POR LA ENTRADA DEL RELLENO SANITARIO. |
| 25 | 16 | POZO BRISAS | CALLE BRISAS S/N, ESQUINA NIEBLA, COL. LA HIGUERA (A UN COSTADO DE PURIFICADORA DE AGUA) | VERIFICAR ESTATUS DEL PREDIO, PROBABLE INVASIÓN EN LAS PARTES CONTIGUAS, SIGUE FALTANDO EL ROTULADO COMPLETO DE LA INSTALACIÓN, ENMALLAR PARA DELIMITAR, LIMPIAR AL INTERIOR EN LA PARTE TRASERA DE LA INSTALACIÓN; SE SIGUE CON EL CACHIVACHE DE (PEDACERÍA DE TUBOS, TINACO, TOLDO DE CAMIONETA, LLANTA, BOTES DE PLÁSTICO, TAZA ROTA DE BAÑO, BOLSAS CON ROPA, DA UN MAL ASPECTO.) |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| NO. DE INV. | NO. CONSEC. | NOMBRE DE INSTALACIÓN | DIRECCIÓN | OBSERVACIONES |
|-------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 17 | FÁBRICA DE TUBOS A-Z | CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO. 12, COL. LA HIGUERA. | VERIFICAR EL ESTATUS DEL PREDIO, CON ÉSTA INSTALACIÓN SE LE PAGO A CAEM POR UN ADEUDO DE S.A.P.A.S.A., SIGUE APARECIENDO EN LOS BIENES DEL ORGANISMO, COMENTARIO DE PERSONAL DE CONTROL PATRIMONIAL. |
| 69 | 18 | REBOMBEO MÉXICO NUEVO BODEGAS | AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N. COL. MÉXICO NUEVO | CERRADO, NO SE PUDO ACCEDER. |
| 156 | 19 | TANQUE Y REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL MÉXICO NUEVO | AV. ALFREDO DEL MAZO CON RETORNO ALFREDO DEL MAZO S/N, COL. ZONA INDUSTRIAL MÉXICO NUEVO | FALTA DE ROTULADO, PINTAR AL INTERIOR, VERIFICAR ESTATUS DE PREDIO, PROBABLE INVASIÓN, CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE SITIO DE TAXIS, OTRA PARTE DEL PREDIO ES PARA ESTACIONAMIENTO. ARREGLAR ACCESO, HAY CASCAJO Y PEDAZOS DE MADERA, (VIVE UNA FAMILIA EN LA INSTALACIÓN), SE REQUIERE IMPERMEABILIZAR, URGENTE DESMALEZAR ALREDEDORES DEL INTERIOR, DA UN MAL ASPECTO. HAY CACHIVACHE DE (BOLSAS CON BASURA, TROZOS DE MADERA, DE METAL TAPAS, LÁMINAS, RETIRAR TUBOS DE ASBESTO ROTOS, FIERROS, PROPICIA VANDALISMO, ETC.), ENMALLAR PARA DELIMITAR Y EVITAR ACCESO PERSONAS AJENAS A LA INSTALACIÓN. |
| 157 | 20 | TANQUE ZONA INDUSTRIAL PARTE ALTA | MÉXICO NUEVO, CAMINO A VALLE DE PAZ S/N. COL. MÉXICO NUEVO ZONA INDUSTRIAL | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE, PARA ACCESAR, SE PIDE PERMISO AL VIGILANTE DE UNA PROPIEDAD PRIVADA. SOBRE AV. ALFREDO DEL MAZO, LA INSTALACIÓN ESTÁ DENTRO. FALTA ROTULADO, DESMALEZAR ALREDEDORES DEL TANQUE, ENMALLAR PARA DELIMITAR. |
| 54 | 21 | POZO MÉXICO NUEVO I | PIONEROS DE ROCHDALE S/N. COL. MÉXICO NUEVO. | NO HUBO ACCESO. SIGUE FALTANDO APLANADO, ROTULADO EN LA INSTALACIÓN, UN MANTENIMIENTO GENERAL |
| 55 | 22 | POZO MÉXICO NUEVO II | CALLE NUEVO LEÓN S/N. COL. MÉXICO NUEVO. | NO HUBO ACCESO, FALTA ROTULADO, SEÑALIZACIÓN, ARREGLAR MALLA, AUNADO, REPARAR PARED DE LA PARTE BAJA AL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN. |
| 137 | 23 | TANQUE REBOMBEO MÉXICO NUEVO I | AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N. COL. MÉXICO NUEVO. | FALTA PINTAR, ROTULAR, LIMPIAR LOS ALREDEDORES AL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN, BARRER EL TECHO DEL TANQUE, ESTO OCASIONA MAL ASPECTO A LA INSTALACIÓN, NO SE VISUALIZA A SIMPLE VISTA, LO TAPAN LOS PUESTOS SOBRE LA ACERA; HAY UNA VIVIENDA EN LA INSTALACIÓN, HABITA LA FAMILIA DEL SERVIDOR LINO MEJÍA CRUZ, INTEGRADO POR CINCO PERSONAS. |
| 138 | 24 | TANQUE REBOMBEO MÉXICO NUEVO II | PEDRO VELÁZQUEZ Y PIONEROS DEL COOPERATIVISMO S/N. COL. MÉXICO NUEVO. | FALTA ROTULAR, PINTURA DE MANERA GENERAL, HAY FRACTURA EN LOS COSTADOS DEL TANQUE, LO QUE OCASIONA PERDIDA DE AGUA CADA QUE SE LLENA EL TANQUE, ATIENDE LINO MEJÍA, N.E. 3492, ENTERADO EL JEFE INMEDIATO, ANDRÉS VALENCIA. |
| 126 | 25 | TANQUE MÉXICO NUEVO III | PIONEROS DEL COOPERATIVISMO, SOBRE EL CERRO, AUT.MÉXICO-CHAMAPA. | FALTA ROTULADO, PINTURA EN GENERAL, ARREGLAR EL CAMINO DE ACCESO, DESMALEZAR LOS ALREDEDORES, RETIRAR CACHIVACHE DE (LÁMINAS ROTAS, PEDACERÍA DE TUBOS DE DRENAJE, BOTES DE PLÁSTICO, SILLAS. DAN MAL ASPECTO A LA INSTALACIÓN, PROPICIA QUE SE UTILICE COMO TIRADERO); REQUIERE IMPERMEABILIZACIÓN EL TANQUE HAY UNA VIVIENDA EN LA INSTALACIÓN, 2 PERROS GRANDES, HABITA FAMILIA DE GILBERTO MORALES HERNÁNDEZ, N.E. 289, DE CINCO INTEGRANTES. |
| 89 | 26 | TANQUE ADATIZ MÉXICO NUEVO | CALLE DEMOCRACIA ESQ. PIONEROS DEL COOPERATIVISMO S/N. COL. MÉXICO NUEVO. | FALTA ROTULADO, URGE DESMALEZAR, PINTURA EN GENERAL, ARREGLAR CAMINO DE ACCESO. ATIENDE GILBERTO MORALES HERNÁNDEZ, N.E. 289, ROLA TURNO CON OTRO COMPAÑERO. |
| 171 | 27 | PLANTA TRATADORA DEPORTIVO MÉXICO NUEVO | DENTRO DEL DEPORTIVO MÉXICO NUEVO INSTALACIÓN NUEVA | FALTA ROTULADO, BUENAS CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN EN GRAL. ATIENDE MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ, N.E. 2808 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Cabe señalar que forman parte de la presente, cada uno de los anexos de fotografías detallados en la tabla de resultados anterior de lo observado en cada inmueble de la ruta.

Los hallazgos determinados deberán ser atendidos por el Departamento de Control Patrimonial, dando continuidad al procedimiento de regularización que corresponda, en conjunto con las unidades administrativas involucradas, y de conformidad con lo que se establece en los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México. Asimismo, todo el personal designado para el recorrido, no debe quedarse en puntos intermedios durante el trayecto, se debe regresar al mismo punto de reunión, mismo que fue el punto de salida.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se concluye la presente, siendo las quince horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los efectos legales y administrativos procedentes.



PERSONAL COMISIONADO



SAPASA


Un gobierno eficaz al servicio de la gente

2019-2021


CONTROL PATRIMONIAL



C. MIGUEL ÁNGEL ZARATE OLVERA
TITULAR DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL PATRIMONIAL



C. JAVIER HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL





SAPASA
 El gobierno ofrece el servicio de la gente
 2019-2021

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"



SAPASA
 El gobierno ofrece el servicio de la gente
 2019-2021

[Handwritten signature]

COORDINACIÓN JURÍDICA

C. MARÍA BELEM JIMÉNEZ CARBAJAL
 TITULAR DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA



SAPASA
 El gobierno ofrece el servicio de la gente
 2019-2021

[Handwritten signature]
COORDINACIÓN DE PROYECTOS

C. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ FRAGOZO
 SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA
 COORDINACIÓN DE PROYECTOS

[Large handwritten signature]



SAPASA
 El gobierno ofrece el servicio de la gente
 2019-2021

[Handwritten signature]

C. MIGUEL ÁNGEL COYOTE JUÁREZ
 COORDINADOR DE AUDITORÍA
 FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

**COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
 FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

C. PATRICIA ALBINO MARTÍNEZ
 SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO
 A LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA
 FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS INTEGRANTES QUE PARTICIPARON EN EL SEGUNDO LEVANTAMIENTO FÍSICO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO.



30 ANIVERSARIO